FALLOS EN EL MOTOR

AVERÍAS

Los elementos internos pueden estar expuestos a la humedad, lo que puede llevar a oxidar los cilindros o pistones.

El aceite lubricante se acumulará en el fondo del cárter, dejando partes del motor sin lubricar y aumentando el desgaste.

Se generarán depósitos que pueden obstruir los inyectores de combustible y los conductos de alimentación.

CONSEJOS DE PREVENCIÓN

1

Arrancar el coche y dejarlo funcionar durante unos minutos cada 2-3 semanas

2)

Realizar los cambios de aceite programados, sobre todo si no conduces regularmente.

3

Utilizar aditivos de combustible estabilizadores o drenar y reemplazar el combustible.

FALLOS EN LA CAJA DE CAMBIOS

AVERÍAS

1

El desgaste en los sincronizadores: Dificultando la transición entre las marchas.

2

La mala lubricación de sus partes: Aumentando el riesgo de corrosión.

3

El atasque de engranajes: Haciendo complejo el cambio de marchas.

CONSEJOS DE PREVENCIÓN

Mover la palanca de cambios, a través de las marchas (cada 2-3 semanas).

1

7

Cambiar el lubricante de la caja de cambios según las recomendaciones del fabricante.

Estacionar tu coche en una superficie plana.

3

FALLOS EN LA BATERÍA

AVERÍAS

1

DESCARGA DE LA PIEZA

La batería puede descargarse gradualmente debido al consumo constante de energía por parte de sistemas

SULFATACIÓN

La falta de uso puede provocar la acumulación de sulfato en las placas internas de la batería 2

3

ELECTRÓLITO ESTRATIFICADO

En las baterías líquidas, la falta de movimiento puede hacer que el electrolito se estratifique

CONSEJOS DE PREVENCIÓN



Considerar el uso de un mantenedor o cargador de batería, que mantendrá la carga de la misma de forma constante.

Desconectar la batería puede evitar la descarga y la sulfatación.

