

PASOS PARA VERIFICAR LA HOLGURA DEL DELCO

Localización del delco

Apaga el motor, desconecta el sistema de encendido y localiza el delco en el motor del coche, conectado a la bobina de encendido.

Inspección visual

Observa el delco para identificar cualquier signo de desgaste o daño en los contactos y asegúrate de que no haya obstrucciones.

Uso de herramientas

Ten en mano los materiales necesarios para medir la holgura entre los contactos móviles y estacionarios.

Ajuste de la holgura

Si la holgura está fuera de los límites recomendados, ajústala cuidadosamente utilizando las herramientas apropiadas.

Prueba de encendido

Vuelve a conectar el sistema de encendido y comprueba que la chispa se produce en el momento correcto en cada cilindro.

Registro de mantenimiento

Apunta la fecha y los resultados de la verificación de holgura en el mantenimiento del vehículo para un seguimiento continuo.

PASOS PARA LUBRICAR EL DISTRIBUIDOR

Localiza los puntos de lubricación

Estos generalmente incluyen los ejes de los contactos móviles y cualquier mecanismo de giro.

Utiliza un lubricante recomendado

Puedes probar los de silicona o grafito, utilizados por su capacidad de resistencia a las altas temperaturas.

Asegúrate de desconectar el sistema

Desconecta el sistema de encendido, antes de aplicar el producto lubricante, para evitar descargas eléctricas.

Limpia cualquier residuo o suciedad

Limpia la suciedad acumulada en los puntos de lubricación antes de aplicar el fluido.

Aplica el lubricante

Evita el exceso, ya que esto puede atraer polvo y partículas que podrían comprometer la eficacia del lubricante.

Operaciones manuales

Realiza operaciones manuales para distribuir el lubricante y asegurarte de que haya llegado a todas las áreas.

Vuelve a conectar el sistema

Vuelve a conectar el sistema y realiza una prueba para confirmar que la lubricación ha mejorado la movilidad.

PASOS PARA REVISAR BIEN EL DELCO

Desconecta el sistema

Desconecta el sistema de encendido y localiza el delco. Por lo general, se encuentra cerca de la bobina de encendido

Realiza una inspección

Realiza una inspección visual del sistema. Observa el delco en busca de signos de desgaste, como corrosión, daño físico...

Prueba de resistencia

Utiliza un multímetro para medir la resistencia en los cables del delco. Los valores fuera del rango pueden indicar problemas de conexión.

Limpia los contactos

Limpia los contactos del delco con un producto específico para eliminar posibles acumulaciones de carbono o suciedad.

Reemplaza componentes

Si encuentras elementos en mal estado durante la revisión, como cables corroídos o contactos gastados, reemplázalos.

PASOS PARA LA LIMPIAR EL DELCO O DISTRIBUIDOR

Proteger los componentes

Proteger los componentes sensibles, como los cables y conectores, utilizando cinta adhesiva o envolviéndolos con trapos.

Elimina el polvo

Eliminar el polvo y los residuos superficiales del delco con un pincel o cepillo suave, prestando atención a los puntos de contacto.

Limpia los componentes

Utilizar un solvente específico para limpiar los componentes del delco, evitando el uso de productos abrasivos.

Comprueba el estado

Comprobar que todos los componentes estén completamente secos antes de volver a conectar el sistema de encendido.

inspección visual

Realizar una inspección visual después de la limpieza para asegurarte de que no queden residuos.